# 製 品 仕 様 書

| 品 名 | | 銘柄・規格 | 数量 | 定価 （単価） | 金額 | 納入場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウオッシャーディスインフェクター | | | 1式 | | 20,016,000 | |
| 内訳 | 本体 | | 1 | 11,300,000 | 11,300,000 | |
| | プリンター | | 1 | 450,000 | 450,000 | |
| | 4段マルチラック | | 1 | 930,000 | 930,000 | |
| | ラパロカートリッジ | | 1 | 840,000 | 840,000 | 手術室 |
| | 麻酔器具ラック | | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | |
| | トランスファートローリー | | 2 | 850,000 | 1,700,000 | |
| | フルサイズバスケット | | 8 | 37,000 | 296,000 | |
| | 設置工事料 | 運搬・搬入・据付・二次配管接続工事・試運転調整費・既存装置撤去作業費 | 1 | 2,900,000 | 2,900,000 | |
| | | | | | 20,016,000 | |

製品仕様書(詳細)

釜石病院

| 製品名：ウォッシャーディスインフェクター | | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | **ウォッシャーディスインフェクター本体は、以下の要件を満たすこと。** | |
| 1-1 | 本体の外形寸法は、幅1000mm×奥行800mm×高さ2,000mm以下であること。 | |
| 1-2 | 本体は、「洗浄・すすぎ・熱水消毒・乾燥」の工程を自動で処理する装置であること。 | |
| 1-3 | 槽内は、DINバスケットを10枚以上搭載された5段ラックを収納できる容量を有すること。 | |
| 1-4 | 装置の扉はシングルドア仕様で、前方スイング型で作業台の役割を兼ねるものであること。 | |
| 1-5 | 洗浄水の加温方式は、電気仕様であること。 | |
| 1-6 | 国際規格ISO15883-1、及び2に準拠していること。 | |
| 1-7 | アルカリ洗剤、酵素系洗剤、中和剤及び防錆潤滑剤を注入する洗剤自動注入ポンプを有し、フローメーターにより、洗剤注入量を管理できること。 | |
| 1-8 | 操作パネルにはプログラム名、工程名、温度、エラー内容、終了予定残り時間及びA0値を日本語や数字で表示する機能を有すること。 | |
| 1-9 | 工程中にエラーが発生した場合は、エラーの解除後、中断した工程から再スタートできること。 | |
| 1-10 | 工程終了後に、工程時間、工程内容、洗剤注入量、A0値、エラー内容を印字できるプリンターを装備していること。 | |
| | | |
| 2 | **マルチラックは、以下の要件を満たすこと。** | |
| 2-1 | 本体の材質は、ステンレス製SUS304以上で耐腐食性能を有すること。 | |
| 2-2 | 4段式に構成されており、DINバスケットを積み重なることなく、各棚段に2枚以上積載できる機能を有すること。 | |
| 2-3 | 最下段以外の棚には洗浄プロペラが装備され、取り外しできる機能を有すること。 | |
| 2-4 | 最下段以外の棚板を取り外しできる機能を有すること。 | |
| | | |
| 3 | **ラパロカートリッジは、以下の要件を満たすこと。** | |
| 3-1 | 2項のマルチラックに搭載できること。 | |
| 3-2 | 本体の材質は、ステンレス製SUS304以上で耐腐食性能を有すること。 | |
| 3-3 | ラパロ鉗子など内腔の器材を搭載できる樹脂製のホルダーを16個以上有し、それぞれシリコン製のキャップを有していること。内腔器材用のホルダーを16個セットできない場合はラパロカートリッジをもう1台追加すること。 | |
| 3-4 | 手術で使用したチューブを接続して洗浄できるステンレス製のノズルを16本以上有していること。 | |
| 3-5 | ラパロカートリッジ本体には洗浄効果を高めるための洗浄プロペラを1枚有していること。 | |
| | | |
| 4 | **麻酔器具ラックは、以下の要件を満たすこと。** | |
| 4-1 | 本体の材質は、ステンレス製SUS304以上で耐腐食性能を有すること。 | |
| 4-2 | ラック本体には、蛇管を6本、麻酔バックを4個、マスクを4個、チューブなどの内腔器材を10本以上搭載し洗浄できること。 | |
| | | |
| 5 | **トランスファートローリーは、以下の要件を満たすこと。** | |
| 5-1 | 1項のウォッシャーディスインフェクター本体に連結できること。 | |
| 5-2 | 本体の材質は、ステンレス製SUS304以上で耐腐食性能を有すること。 | |
| 5-3 | 2項のマルチラックと4項の麻酔器具ラックを搭載して保管、搬送ができること。 | |
| | | |
| 6 | **性能、機能以外の要件** | |
| 6-1 | 当院中央材料室に設置すること。 | |
| 6-2 | 既存の洗浄装置を撤去し、空いたスペースに設置すること。 | |
| 6-3 | 本院が用意した一次側設備以外に必要な電源設備、給排水設備があれば落札者において用意すること。 | |
| 6-4 | 装置搬入・据付・設置・試運転調整は、中央材料室の洗浄作業に支障をきたさぬよう、打ち合わせを行うこと。 | |
| 6-5 | 設置に係り付帯する内装、電源、給排水、空調及び建築設備などの工事があった場合、その費用も本調達に含むこと。 | |
| | | |
| 7 | **障害支援及び保守体制に関する要件** | |
| 7-1 | アフターサービス及びメンテナンス体制が整備されており、故障発生時に24時間以内の対応ができること。 | |
| 7-2 | 県内にメーカーのメンテナンス拠点を有し、迅速に故障対応やメンテナンス対応ができる体制であること。 | |
| 7-3 | 本件の機器が正常に作動するように、納入後1年間は無償で点検調整、障害阻止を実施すること。 | |
| | | |
| 8 | **教育訓練などに関する要件** | |
| 8-1 | 日本語の操作マニュアルを必要部備えること。 | |
| 8-2 | 装置の操作が十分に行えるよう、一定期間専属の説明員を配置し操作教育訓練を充実させること。 | |
| 8-3 | 当院が必要と認めた場合は、追加の操作教育訓練を行うこと。 | |
| | | |
| 9 | **その他** | |
| 9-1 | 本装置がその性能を十分に発揮できるよう、当院の指示に従い万全を期すること。 | |